

LÉGENDE :

- Niveau normal
- Niveau de crise 1 (niveaux bas de période de retour inférieur e à 5 ans)
- Niveau de crise 2 (niveaux inférieurs aux valeurs minimales enregistrées entre 2002 et 2012)




SYNTHÈSE PLUVIOMÉTRIQUE

Ce début d'année hydrologique 2016-2017 est déficitaire en précipitations sur la plaine du Roussillon.

Au mois de décembre 2016, il a été enregistré 24 mm de précipitations sur la station météorologique de Perpignan.

Au 1er janvier 2017, le cumul de l'année est de 149,3 mm, soit -35,6% par rapport aux normales.



SITUATION DES NAPPES PLIO-QUATERNAIRES

LA SITUATION EST TOUJOURS TRÈS DÉFICITAIRE SUR LES SECTEURS BORDURE CÔTIÈRE NORD ET ASPRES-RÉART

Le manque de précipitations de ce début de cycle hydrologique 2016-2017 engendre une recharge limitée des nappes plio-quaternaires du Roussillon. Les conséquences de ce déficit pluviométrique sont de plus amplifiées par l'année hydrologique précédente particulièrement déficitaire.






Dans ce contexte, 2 secteurs sont actuellement fortement déficitaires : **les secteurs Bordure Côtière Nord et Aspres-Réart. La quasi-intégralité des piézomètres y sont en dessous du niveau de crise 2 depuis plusieurs mois et la tendance est particulièrement défavorable en plusieurs points (Saint Laurent de la Salanque, Barcarès, Ponteilla et Terrats).**

Les secteurs Agly-Salanque et Vallée du Tech sont quant à eux classés en niveau de crise 1. Il en va de même pour le secteur Vallée de la Têt, qui a une situation plus contrastée, avec des piézomètres sous le niveau de crise 1 à Bompas et Millas et au dessus des moyennes sur Perpignan.







La situation est également contrastée sur la Bordure Côtière Sud, mais elle reste globalement plus favorable, avec des niveaux généralement compris entre la moyenne et le niveau de crise 1.

Sur les secteurs déficitaires Bordure Côtière Nord et Aspres-Réart , il est indispensable de mettre en œuvre tous les moyens permettant d'économiser l'eau et d'éviter les gaspillages. Il faut agir maintenant, et tous ensemble.

NIVEAU DES NAPPES DU QUATERNAIRE



NIVEAU DES NAPPES DU PLIOCÈNE



Syndicat Mixte pour la protection et la gestion des nappes de la plaine du Roussillon

Mas Mauran—Rue Frantz Reichel prolongée • 66000 PERPIGNAN

Tél. 04 68 57 73 43 • Fax. 04 68 57 73 45

E-mail : contact@nappes-roussillon.fr

Toutes les chroniques piézométriques disponibles
sur www.nappes-roussillon.fr

